

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่สัมผัสกระจกตา

๑. ความต้องการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่สัมผัสกระจกตามีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. คุณลักษณะเฉพาะ เป็นเครื่องมือตรวจวัดความดันของลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจก ชนิดลมเป่า
๓. วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและการรักษา
๔. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๔.๑ เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจความดันโลหิตและสามารถแสดงผลเพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลติดตามผลการรักษา
 - ๔.๒ ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐-๕๐ เฮิร์ตซ์
๕. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๕.๑ ส่วนของตัวเครื่อง
 - ๕.๑.๑ วิธีที่ใช้วัดคือการเป่าลม
 - ๕.๑.๒ ช่วงการวัดระหว่าง ๑-๖๐ mmHg
 - ๕.๑.๓ หน่วยในการแสดงค่า : mmHg/hpa
 - ๕.๑.๔ ระยะในการทำงาน : ๑๑ mm
 - ๕.๑.๕ ที่พักค้างสามารถปรับขึ้นลงได้
 - ๕.๑.๖ หน้าจอ LCD ระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว
 - ๕.๑.๗ การตรวจสอบแบบ ๓ มิติเพื่อการวัดค่า (๓D Tracking)
 - ๕.๑.๘ คำนวณผลการวัดค่าได้อัตโนมัติ
 - ๕.๑.๙ สามารถคำนวณความหนาของกระจกตา เพื่อชดเชยค่าความดันโลหิต
 - ๕.๑.๑๐ การเชื่อมต่อ : พอร์ต USB และ RS๒๓๒
 - ๕.๒ ส่วนของอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
 - ๕.๒.๑ โต๊ะสำหรับวางเครื่องชนิดปรับความสูงต่ำได้ (Motorized Table)
 - ๕.๒.๒ ฝาคูลมเครื่อง
๖. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๖.๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรป หรืออเมริกา
 - ๖.๒ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี
 - ๖.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๖.๔ มีคู่มือการใช้งานจำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายเอกวิทย์ เอี่ยมทองอินทร์)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวจันทนา จงพิพันธ์)

ลงชื่อกรรมการ
(นางประนอม ปัญญา)

ลงชื่อกรรมการ
(นายชาติรัฐ อินทวงศ์)

ลงชื่อกรรมการ
(นางวรุณศิริ ฝั้นคำอ้าย)

ลงชื่อกรรมการ
(นายมนัส เพลินชัยวานิช)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสมสาย ชินะภัทรพงศ์)

ลงชื่อกรรมการ
(นายรักษ์ ดิยานิน)

ลงชื่อกรรมการ
(นายสวัสดิ์ บุญเรือง)